

# ご使用のiPhone/iPadがiOS16.0以上で ミラーリングができない場合 (最初の画面から変わらない場合)の対処方法

iOS16にアップデートされたiPhone/iPadでご使用いただく場合にはミラーリングケーブルのファームウェアアップデートが必要となります。

## アップデートに必要なもの

- ・インターネットにアクセス可能なパソコン(USB-Aポート搭載のもの)
- ・USBメモリ(USB-Aコネクタに接続可能なもの)

## アップデート用USBメモリの準備

1.下記ボタンからファームウェアファイルをダウンロードしてください。

[ダウンロードする ↓](#)


2.ダウンロードしたファイルはzip形式で圧縮されていますので解凍してください。

3.フォルダ内のファイル「S360T.abs」をUSBメモリのルートディレクトリに保存してください。

※ルートディレクトリとはご使用のUSBメモリの直下(最上位の階層)を言います。USBメモリ内でフォルダには入れないでください。

※ファイル名、拡張子を変更しないでください。

## アップデートの開始



1.HDMI端子をテレビに接続します。


2.ACアダプタにUSB端子を接続します。

3.USBポートにUSBメモリを接続します。

4.ミラーリングケーブルがUSBメモリを認識すると、自動的にアップデートを開始します。

※アップデート中にアプリを閉じたり、ケーブルを抜いたり、テレビの電源を落としたりしないでください。

5.テレビに「Upgrade success, PLS reboot!」と表示されれば、アップデート完了です。



6.アップデート完了後、USBメモリ、ACアダプタなどすべての接続を取り外してください。

## 上記アップデートでも解消できない場合

お手数をおかけいたしますが下記にお問い合わせいただけますようお願いいたします。

### コーリュウ株式会社

TEL 050-3733-6051 (受付: 平日 10時~17時)

MAIL [info@koryultd.com](mailto:info@koryultd.com)

※電話が繋がらない場合や、平日10時~17時以外のご連絡に関しましてはおそれいりますがメールにてご連絡ください。